

**ESTERNO**



1. Facciata esterna su via Adua



2. Androne di ingresso dal cortile interno



3. Cortile comune interno



4. Cortile comune interno



5. Panoramica della corte



6. Immobili pignorati al piano 1°



7. Scala esterna di accesso al piano 1°



8. Ballatoio comune esterno al piano 1°



9. Immobile pignorato al sub 503



10. Immobile pignorato al sub 502

### **INTERNO DEGLI IMMOBILI PIGNORATI AL 1° PIANO**



11. sub 503: portoncino di ingresso




12. Sub 503: zona di ingresso



13. Sub 503: angolo cucina



14. Sub 503: vista sul pranzo/soggiorno



15. Sub 503: soggiorno




16. Sub 503: soggiorno



17. Sub 503: soggiorno




18. Sub 503: soggiorno




19. Sub 503: bagno



20. Sub 503: bagno



21. Sub 503: porta della camera



22. Sub 503: porta del bagno



23. Sub 503: camera



24. Sub 503: camera



25. Sub 503: calorifero della camera



26. Sub 503: pavimento della camera



27. Sub 503: soffitto del soggiorno



28. Sub 503: punto luce



29. Sub 503: caldaia in cucina



30. Sub 503: dettaglio calorifero soggiorno




31. Sub 503: serramento esterno



32. Sub 503: avvolgibile da oscuro



33. Passaggio dal sub 503 al sub 502



34. Sub 502: camera



35. Sub 502: camera



36. Sub 502: camera



37. Sub 502: collegamenti elettrici



38. Sub 502: serramento della camera



39. Sub 502: pareti e soffitto della camera



40. Sub 502: dettaglio del pavimento

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

