

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno





Foto 2: porta ingresso



Foto 3: disimpegno verso zona notte





Foto 4: cameretta



Foto 5: cameretta





Foto 6: cameretta, in alto velux da sanare



Foto 7: camera matrimoniale





Foto 8: camera matrimoniale



Foto 9: camera matrimoniale, indicata con freccia zona parquet rovinato





Foto 10: lavanderia adibita a deposito, con la freccia indicato ripostiglio





Foto 11: bagno



Foto 12: bagno





Foto 13: bagno



Foto 14: soggiorno





Foto 15: cucina



Foto 16: soggiorno visto dalla cucina





Foto 17: scala comune accesso piano cantine





Foto 18: cantina





Foto 19: spazio comune prima della cantina

