

ALLEGATO 3 - FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno



Foto 2: immobile staggito



Foto 3: porta d'ingresso piano terra



Foto 4: locale con angolo cottura piano terra



Foto 5: disimpegno – bagno piano terra



Foto 6: bagno piano terra



Foto 7: camera piano terra



Foto 8: camera piano terra



Foto 9: caldaia piano terra zona angolo cottura



Foto 10: ingresso piano primo



Foto 11: soggiorno piano primo



Foto 12: soggiorno piano primo



Foto 13: accesso alla camera con bagno al piano primo



Foto 14: camera piano primo



Foto 15: umidità per infiltrazioni dal tetto



Foto 16: camera piano primo vista verso soggiorno



Foto 17: oggetto abusivo da rimuovere dalla finestra della camera del piano primo



Foto 18: bagno abusivo piano primo



Foto 19: botola accesso sottotetto



Foto 20: caldaia zona angolo cottura piano primo



Foto 21: posto auto in cortile