

Allegato A. Rilievo fotografico. Aggiornamento 12 agosto 2024
Il fabbricato.



Immagine 1. Il fabbricato nel contesto urbano. Dato che attualmente è presente un ponteggio sulle facciate, la foto è presa da Google maps.



Immagine 2. Il fabbricato. Fronte di accesso con il ponteggio per i lavori di efficientamento energetico (cosiddetto 110%); i lavori sono in corso, sebbene avessero previsione di ultimazione nel 2023.



Immagini 3 e 4. Dalla strada si accede al condominio attraverso un cancelletto pedonale.



Immagine 5. La porta di accesso alla scala B. Il fabbricato attualmente non è accessibile poiché la prima rampa di scale che porta al piano rialzato non prevede servoscala. L'ascensore parte dal piano rialzato. Può darsi che i lavori in corso prevedano di posarne uno.



Immagini 6 e 7. L'ingresso dal pianerottolo comune e dall'interno.

L'appartamento.

Purtroppo, molte delle fotografie sono risultate illeggibili.




Immagine 8. Planimetria dell'appartamento



Immagine 9. Dal soggiorno vista dello spazio cottura.



Immagine 10. Una delle camere.




Immagine 11. Il bagno aerato con vasca.

La cantina.

Immagini non riuscite.




Immagine 12. Planimetria della cantina.