

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°1 - Vista prospettica
del complesso di due edifici residenziali



Foto n°2 - Prospetto sul cortile interno

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°3 – Prospetto sul cortile interno ed immobile di interesse



Foto n°4 – Accesso pedonale dal civ.3 della Via Giuseppe Mazzini

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°5 – Accesso pedonale all'androne posto al piano seminterrato
(si notano le barriere architettoniche)



Foto n°6 – Ampio androne al piano seminterrato e rampa scale

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°7 – Pianerottolo al piano rialzato

Porta
d'ingresso
(blindata)



Foto n°8 – Ingresso-Soggiorno (vista dalla porta di ingresso)

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Dettaglio caldaia



Foto n°9 – Corridoio (vista dall'ingresso-soggiorno)




Foto n°10 e 11- Cucina abitabile con balcone (viste dai lati opposti)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°12 – Bagno secondario (privo di finestra)



Foto n°13 – Bagno Principale con vasca

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°14 – Camera



Foto n°15 – Camera principale (Vista dal corridoio)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°16 – Camera principale (Vista dall'infisso)



Foto n°17 – Affaccio dal balcone

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°18 – Balcone coperto soggiorno e cucina e dettaglio caldaia (2022)



Foto n°19 – Disimpegno camere e bagno (vista dalla camera matrimoniale)

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°20 – Terrazza



Foto n°21 – Terrazza

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°22 – Cantina di pertinenza al piano seminterrato (Corridoio comune)



Infisso
esterno

Foto n°23 – Cantina di pertinenza al piano seminterrato

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG. 33/2023 E 34/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°24 – Corpo separato box auto al piano seminterrato e cortile di accesso



Foto n°25 – Box auto (sub 22) Vista interno