

ALL. 7 RGE n. 389/2023

MILANO- via Settimo Milanese n. 25
documentazione fotografica

>>LOTTI 1 e 2

foto scattate il giorno 07/09/2023



Viste esterne del condominio



L'accesso

A sinistra accesso pedonale e carrabile
A destra viste della distribuzione pedonale/carrabile
e dell'accesso al giardino privato dell'unità





LOTTO 1 - CORPO A - Appartamento


Viste dell'accesso
all'appartamento








Viste interne portico con piscina

(piano terreno):



Viste interne zona giorno

(piano terreno):



Viste
interne
zona
notte
(piano primo):





Servizio igienico al
piano terreno,


servizio igienico al
piano primo

Dettagli impianti:
riscaldamento/condizionamento
ecc





Problematiche:


Abusi edilizi, umidità, scrostamenti, rigurgito di fogna




LOTTO 1
- CORPO A -
Cantina



LOTTO 1
- CORPO B -
Box





LOTTO 1
- CORPO D -
Posto auto
singolo



LOTTO 2
- CORPO C -
Posto auto
doppio