


RILIEVO FOTOGRAFICO

**Lotto 001.A. Laboratorio per arti e mestieri in Milano Via Morimondo 26/Lodovico il Moro
35 (ex area Richard Ginori) Edificio 16 -Scala B -P1+ Soppalco.**



1) Accesso



2) Ingressi distinti zona ufficio/attuale residenza -laboratorio



3) Disimpegno



4/5/6) Locale usufruito a soggiorno/studio con isola (cucina)



12.08.23



12.08.23



5/6



12.08.23



7) Realizzazione di porta finestra in difformità



8) Infiltrazione solaio (non conosciuta la causa) locale usufruito a salotto




8a)Locale usufruito a salotto



12.08.23



9/10 Locale bagno



12.08.23



11/12/12a Locali usufruiti ad ufficio



12.08.23

12.08.23




13/14 Scala d'accesso al piano soppalco



15/16/17 Piano adibito a zona notte con giardino d'inverno (questo non autorizzato)



12.08.23



armadio



17

18) Locale usufruito a cabina



12.08.23



19/20 Locale deposito



12.08.23



21) vista dal soppalco



22) locale bagno



12.08.23



22a) locale bagno



12.08.23

Lotto 001.B. Posto auto scoperto in Milano Via Morimondo 26 (ex area Richard Ginori)



23) Posto auto

Lotto 001.C. Locale Box in Milano Via Morimondo snc (mappale 136 Park 17)



Ingresso dalla Via Morimondo



Locale box sub. 1092

Parabiago, 05.09.23
Il Perito: arch. Stefania Lucchini

Stefania Lucchini



ORDINE DEGLI ARCHITETTI - LODI
STEFANIA LUCCHINI
254